



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.03. 2010р.

№ 05.03.02-04/ 14536

Суміші будівельні (згідно з додатком), виготовлені у відповідності з ДСТУ П Б В 2.7-126:2006 « Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 26.64.10

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикулу)

Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, код ЄДРПОУ: 21685172

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, код ЄДРПОУ: 21685172

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме метилакрилату (ГДК п.р.з.- 5,0 мг/м³, п, 3 клас небезпеки), бутилакрилату (ГДК п.р.з.- 10 мг/м³, п, 3 клас небезпеки), стиролу (ГДК п.р.з. -30/10 мг/м³, п, 3 клас небезпеки), вінілацетату (ГДК п.р.з.-10,0 мг/м³, п, 4 клас небезпеки), Інструкції №6035 А-91.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, чинного законодавства, діючих санітарних норм та правил, рекомендацій виробника. Контроль за вмістом метилакрилату за МВ№ 1675, бутилакрилату за МВ № 1689, стиролу за МВ № 4759, вінілацетату за МВ № 4565. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89. Робочі приміщення повинні бути оснащені припливно-витяжною вентиляцією, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Утилізація відходів здійснюється у відповідності з вимогами ДсанПІН № 2.2.7.029-99 „Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення”

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні (згідно з додатком), виготовлені у відповідності з ДСТУ П Б В 2.7-126:2006 « Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні

технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, повинен бути наданий сертифікат відповідності. Використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 18 березня 2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 1764 від 18.03.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.03. 2010 року

№ 05.03.02-04 / 14536

<u>Найменування продукції</u>	<u>Марка продукту</u>
Матеріали для облицювальних робіт	Ceresit CM 11; Ceresit CM 12; Ceresit CM 14; Ceresit CM 115; Ceresit CM 16; Ceresit CM 117; Ceresit CM 17; Ceresit CE 33 супер; Ceresit CE 40 aquastatic; Ceresit CE 43 aquastatic; Ceresit CT 83; Ceresit CT 83 Pro; Ceresit CT 85; Ceresit CT 85 Pro; Ceresit CT 190; Ceresit CT 190 Pro; Будівельна суміш універсальна Момент; клей для плитки Момент; клей для плитки «Еласт» Момент
Матеріали для підготовки поверхонь під облицювання	Ceresit CT 24; Ceresit CT 29; Ceresit CT 126; Ceresit CT 127; Ceresit CT 225 (білий); Ceresit CT 225 (світло-сірий); Ceresit CT 87;
Штукатурки декоративні, реставраційні	Ceresit CT 35; Ceresit CT 36; Ceresit CT 137
Матеріали для мурувальних робіт	Ceresit CT 21; Ceresit CT 28
Матеріали для підготовки і облаштування підлог, самовирівнюючі суміші	Ceresit CN 83; Ceresit CN 69; Ceresit CN 76; Ceresit CN 72; Ceresit CN 178; Ceresit FA 97; Thomsit DD; Thomsit DX; Ceresit CF 56-E; Ceresit CF 56; Thomsit DG; Thomsit SE 93; Thomsit RS 88; Ceresit CO 85; Момент «Рівна підлога»
Суміш для анкерування	Ceresit CX 15

Державна установа
“Інститут медицини праці АМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня:
(044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 1764 від 18.03. 2010 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.