



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17-07 - 2010р.

№ 05.03.02-04/8196

Суміші гідроізоляційні марки "Ceresit CR 65" та "Ceresit CR 66"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 26.64.10

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Виконання гідроізоляції резервуарів для зберігання питної води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, код ЄДРПОУ: 21685172

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, код ЄДРПОУ: 21685172

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме метилакрилату (ГДК п.р.з.- 5,0 мг/м³, п, 3 клас небезпеки), бутилакрилату (ГДК п.р.з.- 10 мг/м³, п, 3 клас небезпеки), стиролу (ГДК п.р.з. -30/10 мг/м³, п, 3 клас небезпеки), Інструкції №6035 А-91 Допустимі кількості міграції у повітря (ДР), а саме стиролу -0,002 мг/м³, метилакрилату -0,01 мг/м³ згідно СанПіН№6027 А-91. Питна вода повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.» та СанПіН 463088 «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, чинного законодавства, діючих санітарних норм та правил, рекомендацій виробника. Контроль за вмістом метилакрилату за МВ№ 1675, бутилакрилату за МВ № 1689, стиролу за МВ № 4759. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші гідроізоляційні марки "Ceresit CR 65" та "Ceresit CR 66", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 11 лютого 2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 707 від 11.02.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.